



报告编号: HJ-240907

检验检测报告

Test Report



项目名称: 浙江富邦汽车内饰科技有限公司环境监测

委托单位: 浙江富邦汽车内饰科技有限公司

嘉兴聚力检测技术服务有限公司

Jiaxing Juli Detection Technology Service Co.,Ltd



声 明

- 一、本报告无“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告未加盖骑缝章无效。
- 三、本报告有涂改、增删无效。
- 四、本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“嘉兴聚力检测技术服务有限公司检验检测专用章”或公章无效。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责，不适用于测试样品以外的相同批次，相同规格或相同品牌的产品。
- 七、样品为送检时，样品来源信息由客户提供，本公司不负责其真实性。
- 八、由此测试所发出的任何报告，本公司严格为客户保密。
- 九、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出，逾期将自动视为承认本检测报告。

通讯资料

联系地址：嘉兴市嘉善县惠民街道嘉善信息科技城 8 幢

邮政编码：314112

联系电话：0573-84990000

传 真：0573-84990001

网 址：<http://www.zjjlkj.com>



表 1、检测信息概况：

委托单位	浙江富邦汽车内饰科技有限公司		
委托单位地址	嘉兴市海宁市镇保路 86 号		
受检单位	浙江富邦汽车内饰科技有限公司		
受检单位地址	嘉兴市海宁市镇保路 86 号		
检测类别	委托检测	样品类别	地下水
委托日期	2024 年 3 月 28 日	接收日期	2024 年 3 月 28 日
采样方	嘉兴聚力检测技术服务有限公司		
采样地点	受检单位所在地		
采样日期	2024 年 3 月 28 日	检测日期	2024 年 3 月 28 日
检测地点	pH 值：受检单位所在地		

表 2、检测方法及技术说明：

检 测 依 据	检测类别	检测项目	分析方法及依据
	地下水	pH 值	水质 pH 值测定 电极法 HJ 1147-2020
		铝※	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015
铝※为本公司资质认定许可技术能力范围外项目：浙江云广检测技术有限公司（计量认证证书编号 161120341848）提供			

表 3、检测结果表：

单位：mg/L（pH 值：无量纲）


采样点名称	采样日期	采样时间	样品性状	pH 值	铝※
2C01	2024.3.28	10:18	无色、微浑	7.0	0.025
2B01		10:14	无色、微浑	/	0.031
2A01		10:06	无色、微浑	/	0.032
				/	0.030

表 4、GPS 定位信息表：

名称	GPS 定位		
	东经	北纬	采样位置
2C01	120° 40' 12"	30° 26' 35"	/
2B01	120° 40' 10"	30° 26' 36"	/
2A01	120° 40' 13"	30° 26' 29"	/



浙江富邦汽车内饰科技有限公司检测点示意图如下:



☆环境水质监测点位置

-----报告结束-----

编制人: 陈佳宁

编制日期: 2024.03.29

审核人: 丁腾霄

审核日期: 2024.03.29

批准人: 丁腾霄

批准日期: 2024.03.29

第 2 页 共 2 页

